

IPSiO CX400 をご使用のお客様へ

このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
使用説明書の記載内容に不足がありました。
お詫びいたしますとともに、以下の情報を補足させていただきます。

以下のメッセージが本体操作部やパソコン画面に表示された場合、転写ユニット
(転写ベルトユニット)の交換時期です。サービス実施店にご連絡ください。

「テンシャベルトコウカン」

「転写ベルト交換時期」

「転写ベルトの交換時期です。転写ベルトを交換してください。」